

# JELENTÉS

## Interneten elhangzott vélemények

Ellenőrzött cégnév:

**Deák János E.V. Beletört Izzítógyertya Kiszedő**

Teszt időpontja: **11.08.2022**



Által jelelve

**Tisztességes Vállalkozás**



## Kutatás témája

### Deák János E.V. Beletört Izzítógyertya Kiszedő

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Adószám             | 50251452               |
| Székhely címe       | Csókavár u., 2096 Üröm |
| Iparág              | Hiányzik               |
| Létrehozás ideje    | Hiányzik               |
| Alkalmazottak száma | Hiányzik               |
| Nyitvatartási idő   | Hiányzik               |



## Megjegyzéseket tartalmazó oldalak listája

### Megjegyzéseket tartalmazó oldalak (legfeljebb 35)

Google Maps



## Jelenlét a véleményeket tartalmazó portálokon

| Portál                                                                            | Link                        | Vélemények száma |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|  | Kattintson a megtekintéshez | 39               |



## Jelenlét a közösségi hálózatokban

| Portál   | Link | Vélemények száma |
|----------|------|------------------|
| Hiányzik |      |                  |



## Internetes hozzászólások

| Megjegyzés                                                                                                                                                                                                                                                | Link        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Interneten találtam. Megkeresésre azonnal reagált, lehetőségeihez képest a leggyorsabban időpontot adott. Megbízható korrekt szakembernek bizonyult. Ajánlani merem bárkinek .(Beletört izzítógyertya Kia Ceed 1.6 crdi )                                 | Google Maps |
| 100%ig megvagyok vele elégedve. Precíz,gyors és mindezek mellett kellemes beszélgetésben mondhatni oktatásban vehettünk részt . Mindekinek csak ajánlani tudom !!                                                                                         | Google Maps |
| Egy igazi specialista! Jól felszerelt műhelykocsival, kiváló szerszámokkal. Nagy tapasztal és tudással rendelkező profi!                                                                                                                                  | Google Maps |
| Egy autós Facebook csoportban ajánlották Jánost. A probléma egy Toyota Hilux vezérműszíjlesztő görgőjének csavarmenete volt. Kihajtáskor az alu menet a csavarral együtt jött ki, visszahúzni már nem lehetett. A gond vagy motorcserével vagy a motor... | Google Maps |
| Korrekt, nagy tudással rendelkező szakember. Csak ajánlani tudom. /Ford Transit 2.2 tdci/                                                                                                                                                                 | Google Maps |



## Márkák

| Márka                                           | Forrás      | Említések száma |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Beletört Izzítógyertya Kiszedő - Deák János ev. | Google Maps | 134             |
| Deák János E.V. Beletört Izzítógyertya Kiszedő  |             | 24              |
| Egyéb Márkák                                    |             | 54              |

